

خوردگی در نسوزها (بخش پنجم)

علی جبیی

(کارشناس واحد تحقیقات فرآوردهای نسوز پارس)

محسن امین

(مدیر واحد تحقیقات فرآوردهای نسوز پارس)

• خوردگی در کوره دوار سیمان

• ترکیدگی نسوز در اثر نفوذ قلیایی‌ها و تشدید خوردگی

هیچ دیرگذازی غیرقابل نفوذ نیست و بنابراین ترکیبات قلیایی که در محیط کوره حضور دارند، نه تنها به بخش‌های سردتر کوره نفوذ می‌کنند، بلکه از طریق تخلخل‌های موجود در آنها، به سطح سرد نسوز حرکت می‌کنند. ترکیبات قلیایی می‌توانند با مواد نسوز واکنش کنند. نتیجه واکنش‌های شیمیایی با قلیایی‌ها به شرح زیر است:

به عنوان مثال، نفوذ قلیایی‌ها و واکنش با دیرگذاز، باعث تراکم بافت آجر و از دست دادن انعطاف پذیری ساختاری می‌شود. این امر منجر به سرشکن شدن حرارتی دیرگذاز می‌گردد. همچنین به دلیل تغییر ماهیت آجر در ناحیه واکنش کرده، ضریب انبساط حرارتی متفاوتی در این ناحیه و قسمت واکنش نکرده ایجاد می‌گردد که در هنگام تغییرات حرارتی و سرد و گرم شدن، آجر سرشکن می‌گردد.

ترک‌های ایجاد شده روی آجر که اغلب به عنوان "ترکیدگی قلیایی" عنوان می‌شود. ترکیدگی قلیایی به دلیل تشکیل ترکیبات فلدسپاتی زیراً طریق واکنش بین قلیایی‌ها و نسوزهای آلومینا سیلیکاتی رخ می‌دهد. واضح است که تشکیل این ترکیبات فلدسپاتی باعث ایجاد تنفس در نسوز شده و منجر به ترک خوردگی آنها می‌شود. فازهای تشکیل شده به این شرح است:

• فاز کالیوفیلیت

فاز کالیوفیلیت با فرمول $K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$ دارای نقطه ذوب ۱۷۵۰ درجه سانتیگراد می‌باشد و در هنگام تشکیل با افزایش حجم ۲۹٪ باعث تخریب ساختار نسوز خواهد گردید.

شده و گازهای فرار نیز هنوز در اتمسفر محیط می‌باشند. همچنین نوسان دما و شوک حرارتی نیز مشخصه اصلی این ناحیه می‌باشد. برای مناطق با درجه حرارت نسبتاً بالاتر، به عنوان مثال، مکان‌هایی که در آن دمای کاری بالاتراز نقطه ذوب ترکیبات قلیایی است، مقاومت به نفوذ قلیایی در نسوز مطلوب است. به طور خلاصه نسوز در تمام قسمت‌های هود، باید مقاومت به سایش بالای داشته باشد. برای بعضی از نقاط، ویژگی‌های دیگر مانند شوک حرارتی و مقاومت به نفوذ قلیایی نیز مورد نیاز است. برای مناطقی که نیاز به مقاومت در برابر سایش دارند، به عنوان مثال، لوله هوای ثالثیه، نسوزهای آلومینا بالا با مقاومت بالا در برابر سایش توصیه می‌شود. همچنین جرم‌های آلومینا-سیلیکون کاربید برای قسمت‌های انحنای هوایی ثالثیه که به علت برخورد ذرات و هوای داغ با سرعت زیاد احتیاج به مقاومت به سایش بالاتری دارند توصیه می‌گردد.

فاکتور شیمیایی - خوراک کوره تاثیر آن بر روی خوردنگی نسوز

ترکیبات خوراک کوره سیمان به طور معمول توسط برخی از نسبت‌های تعریف می‌شوند، که اساساً نسبت اجزای شیمیایی مختلف موجود در خوراک کوره است. فاکتور اشباع آهک یا همان $(LSF) = \text{CaO} / (2.8\text{SiO}_2 + 1.2\text{Al}_2\text{O}_3 + 0.65\text{Fe}_2\text{O}_3)$. LSF کلینکر را کنترل می‌کند. کلینکر با LSF بالاتر، نشان دهنده مقدار C_3S بالاتر در کلینکر است.

نسبت سیلیس، $(SR) = \text{SiO}_2 / (\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3)$ ، در نشان دهنده مقدار فاز مایع در کلینکر است. هرچه مقدار SR پایین تر است، مقدار فاز مایع در طول فرایند پخت بیشتر است. هنگامی که SR بیش از ۳ باشد، مقدار فاز مایع پایین است و به دمای پخت بالاتری مورد نیاز است، که در این صورت نیز بار حرارتی بالای کوره، اثر منفی بر نسوز دارد. هنگامی که LSF و SR بالا هستند یا مقدار MgO و قلیایی کم هستند، عملیات پخت مشکل ترمی شود، و نسوز مجبور

• فاز ترکیبی آلومینا با سدیم و پتاسیم

این فاز با فرمول $(\text{Na}/\text{K})_2\text{Al}_2\text{O}_3$ با افزایش حجم در حدود ۲۹٪ باعث تخریب بافت دیرگداز خواهد شد.

• Kalisite (K / Na) AS

این فاز هنگام تشکیل دارای افزایش حجم در حدود ۱۷٪ خواهد بود.

• فاز لوسیت $\text{K}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{SiO}_2$

این فاز در هنگام تشکیل دارای افزایش حجم در حدود ۱۵٪ خواهد بود.

• فاز ارتوکلاز $\text{K}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$

این فاز افزایش حجم در حدود ۶٪ خواهد داشت و نقطه ذوب آن ۱۱۵ درجه سانتیگراد می‌باشد.

همان‌طوری که در واکنش‌های بالا نشان داده شده است تمامی این واکنش‌ها با افزایش حجم همراه می‌باشد و به همین دلیل باعث ایجاد ترک و ترکیدگی در دیرگداز می‌شود که این امر باعث نفوذ گازها و ترکیبات مضر به درون نسوز گردیده و باعث تشدید خوردنگی خواهد شد.

راه حل این است که در صورتی که به فرمولاسیون نسوز اضافه شود، یک لایه‌ی شیشه‌ای بر روی سطح دیرگداز شکل می‌گیرد که مانند یک لایه‌ی غیرقابل نفوذ عمل می‌کند (لایه شیشه‌ای و متراکم SiO_2) و مانع نفوذ قلیایی‌ها و مواد فرار به درون نسوز می‌شود.

ترکیبات قلیایی دارای نقطه ذوب پایینی می‌باشند که از جمله می‌توان به KCl با نقطه ذوب ۷۷۰ درجه سانتیگراد، NaCl با نقطه ذوب ۸۰۱ درجه سانتیگراد، K_2SO_4 با نقطه ذوب ۱۰۶۹ درجه سانتیگراد، Na_2SO_4 با نقطه ذوب ۸۸۵ درجه سانتیگراد، K_2O با نقطه ذوب ۴۰۰ درجه سانتیگراد و Na_2O با نقطه ذوب ۱۱۰ درجه سانتیگراد اشاره کرد.

ساپیش و خوردنگی در قسمت هود کوره

در قسمت هود، کلینکر به دلیل کاهش دما ساینده تر

نسوز در برابر شوک در طی وقفه‌های عملیاتی به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد و از این رو، باید توقفات را به حداقل رساند. شکل‌گیری کوتینگ پایدار روی آجر بسیار مطلوب است. برای تشکیل پوشش پایدار، مدول‌های مختلفی که قبل از تعریف شده اند باید بهینه شوند تا مایع تشکیل شده ویسکوز باشد. اگر مایع تشکیل شده مقدار آن کم و همچنین ویسکوزیته آن پایین باشد، چسبندگی به سطح آجر، یعنی تشکیل کوتینگ، ضعیف است.

علاوه بر این، هنگامی که ویسکوزیته مایع کم است، فاز مایع تشکیل شده به راحتی در داخل خلل و فرج دیرگذار نفوذ می‌کند و در داخل تخلخل‌ها انجامد می‌یابد و باعث تغییر بافت نسوز و سرشکن شدن آجر می‌گردد. برای عملیات بهینه سازی LSF، SR و AR باید به ترتیب در محدوده ۹۶، ۰، ۰، ۲، ۲، ۰، ۰، ۵-۱، ۵ باشد. این پارامترها باعث سهولت پخت، تنظیم فاز مایع بهینه شده با ویسکوزیته مناسب برای تشکیل کوتینگ پایدار می‌شود.

فرسایش و خوردگی آجرهای قلیایی

آجرهای قلیایی در یک جهت و به صورت مقعر چارخ خوردگی و فرسایش خواهد شد. سطح خورد شده به صورت صاف و نرم می‌باشد. زمانی که آجر دیرگذار تحت بار حرارتی بیش از حد فشار گیرد این اتفاق می‌افتد.

اثرات این پدیده این است که فاز مایع زمانی که در خوارک کوره افزایش می‌یابد در قسمت‌های باریک آجر در قسمت سرد این مذاب نفوذ کرده و نفوذ فاز مایع در داخل آجر زیاد می‌گردد. بدین ترتیب در قسمت‌های باریک آجر مقدار فاز مایع افزایش می‌یابد. به صورت همزمان در آجرهای منیزیا کرومیتی و منیزیا اسپینلی خوردگی اتفاق می‌افتد که در نتیجه باعث شکل‌گیری فاز مایع ثانویه می‌گردد. با ادامه افزایش بار حرارتی این فازهای مایع به صورت پیروپلاستیکی نرم می‌گردد و چسبندگی فاز مایع ناپدید می‌گردد.

راه حل‌های بهبود عبارتند از:

- اجتناب از بار حرارتی بیش از حد
- کنترل شعله (شکل شعله و ردیف، تدارک انرژی)

است بار حرارتی بالایی را تحمل کند. نسبت آلومینا / $\text{Fe}_2\text{O}_3 = \text{Al}_2\text{O}_3$ (AR)، ترکیب مذاب را مشخص می‌کند؛ AR کمتر نشان دهنده ویسکوزیته کم فاز کلینکر است. هنگامی که $1,5 > \text{AR}$ باشد، ویسکوزیته مذاب کاهش می‌یابد و احتمال نفوذ مذاب در نسوز بیشتر می‌گردد. اگر AR بیش از $2,5$ باشد، ویسکوزیته مذاب افزایش می‌یابد و شرایط پخت مشکل ترمی شود.

چرخه گازهای فرار و تاثیر بر خوردگی نسوز

واقعیت این است که خوارک کوره و سوخت، "پتابیم، سدیم، گوگرد و کلر" را به سیستم کوره دوارسیمان وارد می‌کنند. این ترکیبات برای تشکیل طیف متنوعی از ترکیبات قلیایی ترکیب می‌شوند. این وضعیت هنگامی که سوخت‌های دیگر استفاده می‌شود، بدتر می‌شود، زیرا غلظت قلیایی‌ها و کلریدها در آنها نسبت به مواد متعارف بسیار بالاتر است. از آنجا که نقطه ذوب ترکیبات قلیایی تشکیل شده به طور قابل توجهی پایین تراز حداکثر دمای عملیاتی کوره است، بخشی از این ترکیب‌ها در کوره تبدیل به مواد فرار شده و به سوی مناطق ورودی کوره حرکت کرده و با نفوذ در نسوز باعث تشدید خوردگی می‌گردد.

تشکیل کوتینگ پایدار و اثر آن بر روی خوردگی

شکل‌گیری کوتینگ روی نسوز به علت تشکیل فربت کلسیم و ترکیبات آلومینات کلسیم ویسکوز و سپس انجامد آن‌ها روی سطح نسوز می‌باشد. بنابراین کوتینگ به دلیل واکنش بین فاز مذاب تشکیل شده در خوارک کوره در هنگام پخت شکل می‌گیرد. کوتینگ پایدار در ناحیه پخت، نسوز را از شوک حرارتی محافظت می‌کند و مانع از واکنش شیمیایی با خوارک کوره در دمای بالا می‌شود. عموماً کوتینگ در ناحیه انتقال خیلی پایدار نیست و اغلب می‌افتد. به طور کلی، درجه حرارت نسبی نسوزها در منطقه انتقال، بالاتر از سطح نسوز در منطقه پخت (به دلیل تشکیل کوتینگ پایدار) است. همچنین تنفس حرارتی در ناحیه انتقال که کوتینگ پایدار تشکیل نمی‌شود بیشتر است. به طور عموم،

(اقتصادی)

- نصب سیستم انشعابی برای کم کردن غلظت قلیایی‌ها، سولفور و کلرید در سیستم گازرسانی کوره

- باید توجه شود که یک شعله به شکل پهن و پخش اثر خورندگی بیشتری نسبت به یک شعله باریک و بلند ایجاد خواهد کرد.

نقاط داغ در قسمت هود و دیگر قسمت‌ها و خوردگی نسوز

- پدیده، نقاط داغ در پوسته هود، مخزن خوراک و کولر گریت و یا گریت پیشگرم کننده است. علل آن عبارتند از:
- فرسایش موضعی نسوز به دلیل انباشتگی حرارتی (ذوب موضعی یا ترک خوردگی انقباضی) و یا نقطه ذوب پایین (به دلیل استفاده از سوخت‌های زباله مانند)
- افزایش بارقليایي (سرشکن شدن قليایي به دلیل شارژ اضافی سوخت زباله در بخش گریت پیشگرم کننده)
- افزایش گرد و غبار با قابلیت فرسایش دهنده (خوراک انتهای مخزن)

اثرات این پدیده عبارتند از:

- تجمع حرارتی منجر به افزایش بیش از حد حرارت در یک موضع و ذوب نسوز می‌گردد.
- مواد سنتزی که در زباله وجود دارد باعث ایجاد ذوب شدگی نسوز به دلیل نقطه ذوب پایین خودشان می‌گردد به دلیل واکنش‌های ترموشیمیایی قليایي‌ها با ترکیبات نسوز آلومینایی، سرشکن شدن قليایي به وجود می‌آید که درنتیجه باعث شکل گیری فلدسپارها می‌گردد. شکل گیری این مینرال‌ها، باعث افزایش حجم نسوز گردیده و منجر به سرشکن شدن و ترکیدگی خواهد شد.
- افزایش مقدار گرد و خاک منجر به افزایش فرسایش می‌گردد.

راه حل‌های رفع این مشکلات عبارتند از:

- تعمیر سریع به وسیله مواد نسوز گانینگ
- استفاده از جرم‌های متراکم، جرم‌هایی با استحکام بالا مقاومت به مواد قليایي بالا
- تغییر کنترل جريان گاز
- پیدا کردن علت افزایش بارقليایي و راه‌هایی برای کاهش مقدار آن

فرسایش و خوردگی در آجرهای سبک وزن

این پدیده بیشتر شبیه پدیده فرسایش سنگ به وسیله سیلاب اتفاق می‌افتد. فرسایش سطح آجر معمولاً به صورت نرم و شبیب دارد یک جهت رخ می‌دهد. سطوح گرم معمولاً به صورت مقرعشکل می‌گیرند. در صورت این اتفاق انتقال مینرال‌ها به سطح داغ و کریستاله شدن اتفاق می‌افتد. دلایل این امر حرارت بیش از حد و شکل گیری فاز مذاب در صوت مقادیر قليایي بالا است. اثرات این پدیده آن است که شکل گیری یک پوسته فاز مایع بر روی سطح داغ دیرگذار مطلوب می‌باشد. این لایه بستگی به نوع قليایي موجود دارد که باعث شکل گیری یک فاز شیشه بر روی سطح دیرگذار می‌گردد. این لایه به صورت محکم بر روی سطح دیرگذار می‌چسبد. هدف نهایی و مطلوب این است که بر روی سطح داغ دیرگذار ترکیبی شامل فلدسپار به عنوان فاز اصلی و عملده شکل بگیرد. همچنین ترکیب دارای مقدار کمتری لوسیت و مذاب‌های سیلیکاتی- قليایي می‌باشد. در دماهای خیلی بالا فلدسپار به صورت آنی به لوسیت و مذاب سیلیکاتی- قليایي تجزیه می‌گردد. این لایه شیشه ای فاز مایع بیش از حد مایع می‌گردد و فاز لوسیت یا KAS₄ تشکیل می‌گردد. شکل گیری فاز لوسیت باعث افزایش در حجم آجر و تضعیف بافت آجر می‌گردد. فلدسپار ممکن است به صورت کامل به لوسیت و مذاب تجزیه می‌گردد که در نتیجه باعث ریختن کوتینگ یا تضعیف بافت آجر گردد.

راه حل‌های موجود:

- بهینه سازی کنترل شعله (شکل و ردیف شعله)
- استفاده از آجرهای آلومینایی با کیفیت بالاتر
- استفاده از سوخت‌هایی با مقدار پایین ترسولفور
- استفاده از سنگ آهن به جای سنگ آهن سولفیدی به عنوان عامل اصلاح کننده
- استفاده از مواد اولیه با خلوص بالا (در صورت صرفه

منابع

1. Technology Of Monolithic Refractories, Akira Nishikawa, 1984
2. AIBA, Y., OKI, K., ARAKAWA, K., SUGIE, M., and WATANABE, T. Taikabutsu, vol. 37. 1985. pp. 434–440.
3. MATSUMOTO, O., ISOBE, T., NISHITANI, T., and GENBA, T. US Patent 4990475, 1991.
4. YAMAGUCHI, A. Taikabutsu Overseas vol. 4. 1984. pp. 32–37.